

だいご小学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-5	県道 梨野沢大子線	大子町大字大子21番地付近 J R 浅川街道踏切	道幅が狭く、歩道が無い。見通しが悪い。	交通安全指導 (J Rへの歩道設置を継続し要望する)	学校教育担当	H24.9済
2	25-14	国道461号	大子町大字大子256番地付近 J R 愛宕踏切	道幅が狭く、歩道が無い。見通しが悪い。	交通安全指導 (J Rへの歩道設置を継続し要望する)	学校教育担当	H24.9済
3		町道2100号線	大子町大字浅川地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	改良舗装 L=500m カラー舗装、側溝蓋の設置 (安全な通学空間を創るみちづくり)	建設課	H25済
4	27-1	町道101号線	学校の裏門の通り	道幅が狭く、歩道が無い。	歩道用地確保が困難なため薄くなっている外側線の引き直しを行い、車道部を明確化する。併せてカラー舗装を行うことでの歩道部の強調をすることで進めたい。	建設課	H28済
5	27-2	町道2459号線	大子町大字2000番地付近 (セレモニー山木屋付近)	道幅が狭く、歩道が無い。車がスピードを出して通る。	歩道用地確保が困難なため薄くなっている外側線の引き直しを行い、車道との分離を図る。また、スクールゾーンの路面表示を行うことにより注意喚起を行う。	建設課	R3以降
6		国道461号	J R 愛宕踏切	道幅が狭く、歩道が無い。	迂回歩道設置を検討している。 (愛宕町踏切迂回歩道の設置)	学校教育担当 建設課	H27済
7		県道 梨野沢大子線	J R 浅川街道踏切	道幅が狭く、歩道が無い。	前回(24-5)から踏み切り箇所の改善を検討しているが、J Rでも対応が追いついていない現状があるため交通安全指導を実施し暫定対応とする。(学校・警察・地域ボランティアの協力を求め、通学路安全指導を行う)	だいご小学校外	H27済
8	28-1	県道28号線 町道2515号線	大子町大字695周辺	かど花屋さん前の信号機。待避場所が狭く、内輪差による事故が懸念される。	現在歩道の改良工事が実施されており、歩行者の安全のためのポールが設置予定である。	建設課	H28済
9	28-8	大子・那須線	給食センター付近	登校時、路線バスの乗車のために横断歩道の無い場所を横断しており、危険である。路側帯に余裕があるので、歩行奏のペイント及びポールの設置など検討できないか。	路側帯にも規制があり、設置しても歩行可能な中が確保できるか疑問である。道路横の農道を利用できないかなど学校と協議を行いたい。	学校教育担当 だいご小学校	H28済
10	30-1	国道461号	大子町大字240周辺	大子橋を越えたあたりは歩道が無い箇所があり、車と近い位置を歩くため、児童の通学に取って非常に危険性が高い状況。	近くに通学路シートを設置。また、白線の薄い所があるので、その箇所を塗り直した。今後、JRの方達に現場を確認してもらうことも検討する。	大子警察署 大子工務所	H30済 H30済
11	30-2	県道 大子那須線	池田橋付近	最近、落石が有って歩道近くまで転がってきていた。通学路の途中に位置するところなので、歩行してくる児童に取っても危険性が高い。	現地調査の結果、道路まで落下するような転石がないことを確認。調査は定期的に行っていく。	大子工務所	随時対応
12	30-3	主要地方道常陸太田大子線	川山・嵯峨草橋近く	歩道が無く、通学時に車が近くを通過するので、危険である。	路側帯を拡張し、安全性を確保する。	大子工務所	R2済
13	1-1	町道103号線	大子1009番地周辺	J R 水郡線長岡踏切周辺 踏切が長く、歩道がない。	検討中	教育委員会	未定

依上小学校							
No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-6	国道461号	大子町大字芦野倉地内	歩道が無く車道幅員が狭小のため、通学児童等は路肩を通行している状況にあり、通行車両との接触事故が懸念される。	道路工事により、歩道を整備し、歩行者の安全を確保するとともに、自動車同士の交通事故の防止を図る。	大子工務所	H28済
2	25-1	町道2506号線	大子町上金沢（山根地区）日ノ入橋周辺	道幅が狭く、押川添いにガードレールがない。	ガードレールの設置	建設課	H26.8済
3	25-2	国道461号	大子町下金沢（女倉山斜面）崩落の危険	崩落の可能性有り	落石対策施設設置	大子工務所	H26.1済
4	25-3	町道108号線	大子町堀844-1番地付近	深いU字溝に蓋がない	ガードレールの設置（41m）	建設課	H25.3済
5	25-4	町道2305号線	大子町堀611-2番地付近	道幅が狭い	461号の歩道工事 交通安全指導	大子工務所 学校教育担当	H26.3済
6	25-5	町道2308号線	大子町山田（鷺巣橋東側）	ガードレールが無い	ガードレールの設置（57m）	建設課	H25.3済
7		県道 上野宮下金沢線	田野沢方面	待避する場所がないまま長い道路が両方ともに続く。	歩道整備により対応	大子工務所	整備中
8		町道2248号線	堀611-2付近	養鶏場へ向かう道路 ・道幅が狭い ・側溝に蓋がない	通学路の変更等を検討	学校教育担当	随時対応
9		国道461号	芦野倉231付近	交通量が多くスピードも出ている バス乗車のため横断歩道を渡るが、危険な場合もあるためなんらかの対応ができないか。	道路改良工事が実施されていることから現状で様子を見る。交通安全指導等の実施を検討	依上小学校	H28済
10		町道2308号線	山田1728番地	・見通しの悪い急な狭い坂が一気に開ける ・スピードも出ている 歩行者に危険なため、ドライバーへの警告表示等を要請したい	通学路を強調する看板の設置	学校教育担当	H27.3済
11	27-5	町道2250号線	芦野倉291番地付近（アパート付近）	（通学路）道が狭い上に、急カーブで見通しが悪い。ガードレールも切れている	道路の拡幅は困難なため、速度抑制、又は通学路看板を設置することによりドライバーへ注意喚起を行い速度抑制を促す。ガードレールについては、設置により通行可能部の減少が懸念されるため通行車両への注意喚起で対応したい。	学校教育担当	未定
12	28-2	国道461号	下金沢119附近	材木置き場に大量の材木が山積みされ、崩れそうで危険である。	民地であることから、学校で適時に現地を確認し、危険が生じる場合はその都度申し入れを行う。	学校教育担当 依上小学校	随時対応
13	30-4	町道2305線	堀663付近	道幅が狭く、側溝に蓋がないところがある。	側溝への蓋の補充を行うことで検討したい。	建設課	H30.9済
14	1-2	県道 上金沢栃原線	相川口付近	横断する児童がいるが、横断歩道がない。 信号に向かう西側の歩道帯が狭いので利用できない。	現状では道路拡幅は困難。西側よりも路肩が広く見通しの良い東側の通行を促すことで対応する。	大子工務所 大子警察署	随時対応
15	2-9	国道461号線	下金沢・女倉山下の歩道	歩道約30メートルの区間が、雨天時に一面水が流れ出しているため歩行が危険である。また、晴天時でも水が女倉山側からしみ出しており、藻が張っているような状態であるため、滑りやすく転倒の危険性がある。	側溝の清掃等で排水を改善し対応する。	大子工務所	R3.10済

袋田小学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	25-6	町道104号線	大子町袋田 下津原から駅前通りまでの路地	新昭和橋が開通し、交通量が増えることが予想される。歩道が無く危険。	交通安全指導 (交通量の大幅な増加はなく、学校で指導する)	袋田小学校	H25.9済
2	25-7	町道3383号線	大子町袋田 (大塩・一条)	コンクリート舗装のため、割れや窪みがあり、震災で悪化。区長から防犯灯の要望	防犯灯の設置	財政課	H25.11済
3	27-6	一般県道袋田停車場四度ノ滝線	駅前まで	歩道が無い	歩道の設置について、設置による車道幅の減少が考えられるため設置はできない。外側線が薄くなってきていることが確認できるため再塗装を行うとこと。車道部との区分けをしたい。	大子工務所	H27.12済
4		町道3348号線	袋田駅前から子育て支援住宅付近	雨天時、町道に雨水が溜まり児童・生徒の通学に支障をきたしている。	晴天時での雨水だまりの確認が難しいため明確な対応は、雨天時に担当課で現地確認を行い対応を検討したい。	建設課	H28.9済
5	29-1	国道461号	大子町袋田 地内	割山交差点から正門前は、交通量が多くカーブになっており、スクールゾーンの表示も消えかかっている。	薄くなっているスクールゾーン路面表示の再塗装を行う。(スクールゾーン表示の再塗装)	大子工務所	H31.3済
6	1-3	久野瀬橋	大子町久野瀬 地内	大雨の度に川が増水して危険である。	降雨等により河川が増水し橋が水没する場合は、通行止めをする。	建設課	随時対応
7	2-1	県道袋田停車場四度ノ滝線	大子町久野瀬14-1 (袋田駅入口 さかきや鮮魚店前)	下校時、さかきや前を横断する際、袋田駅方面の上り坂の見通しがきかないために危険である。	上ってくる車両が確認できるように、カーブミラーを設置する。	大子警察署 大子工務所	R3.6

きはら小学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-4	県道 須賀川大子線	大子町左貫地内 バス停留所 仲井橋~仲井下 間	道路が狭く、カーブもあり見通しが悪い。歩道に緑石もない。	道路改良工事	大子工務所	H26.1済
2		県道 須賀川大子線	バス停仲居下付近	カーブがあり道路を横断するのに見通しが悪い。横断歩道の要望	横断歩道の設置	大子警察署	H28済
3		県道 上野宮下金沢線	学校田（借地）へ行く道（左貫2055）	カーブがありカーブミラーはあるが見通しが悪い。	見通しについて、道路の位置を変更することは難しい。劣化や破損によりカーブミラーの鏡面が見にくくなっている件については、担当課でカーブミラーを修繕することで対応。	建設課	H30.11済
4		県道 上野宮下金沢線	戸村製材所前	スクールゾーン表示が薄くなっている	薄くなっているスクールゾーン路面表示の再塗装を行う。（スクールゾーン表示の再塗装）	建設課	H30.3済
5		県道 須賀川大子線	茶の里公園前・左貫コミセン前・佐原郵便局付近	スクールゾーン表示が薄くなっている	薄くなっているスクールゾーン路面表示の再塗装を行う。（スクールゾーン表示の再塗装）	建設課	H30.3済
6	29-4	県道 須賀川大子線	左貫2026	きはら小学校周辺のスクールゾーンの表示が薄くなり認識されにくい。	薄くなっているスクールゾーン路面表示の再塗装を検討する。（スクールゾーン表示の再塗装）	建設課	H30.3済
7	1-4	県道 須賀川大子線	左貫1903番地	カーブになっているため、登下校時の横断の安全確認がしにくい。	減速対策の路面標示	大子工務所	R.2.2済
8	1-5	県道 須賀川大子線	左貫1903番地	歩道が整備されておらず、登下校時の通行が危険。	対応策を検討中	大子工務所	未定

上小川小学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-2	県道 上小川停車場線	大子町上小川郵便局前の道路	登校時刻と高速バスの時間が重なるうえ道幅が狭い。	速度規制の変更	大子警察署	H26.1済
2	25-8	県道 大子・美和線	大子町頃藤5962番地付近一本松の急カーブ	崖崩れ後、応急措置のままであり、道幅が狭くなっている。	道路改良工事	大子工務所	H26.3済
3	25-9	町道110号線	大子町頃藤1076付近滝倉方面	崖崩れが有り危険。	土木工事（法面補修）	建設課	H26.3済
4		主要地方道大子美和線	大子町大沢5962一本松付近	歩道がなく車道幅員が狭小のため、通学児童等は路肩を通行している状況にあり、通行車両との接触事故が懸念される。	道路工事により、歩道を整備し、歩行者の安全を確保するとともに、自動車同士の交通事故の防止を図る。	大子工務所	整備中
5	27-10	県道 上小川停車場線	上小川郵便局前	道路が狭く、大型車やスピードの出る車が危険（ガードレール設置及び減速を促す手段を）	警察の立哨指導場所の変更やバトカーでの定期的な巡回を行う。併せてスクールゾーンの表示をすることでドライバーへの注意喚起、側溝上のカラー塗装を行うことでの歩道の区分けを行う。また、地元区長、学校からの要望により歩道の検討を進める。	大子警察署	H27.12済
						建設課	H29.3済
						大子工務所	H27.12済
6	27-11	県道 諸沢西金停車場線	湯沢温泉ホテル先（山側）	防護ネットとコンクリートの間が、抜けているため危険を感じる	山林工事であると治山工事となるため関係部所と対応を検討したい。また、道路部について付近の注意看板が劣化しているため、注意看板の設置を行う。	大子工務所	H27.12済
7	28-3	県道 上小川停車場線	大子町頃藤4934付近	道路が狭く、大型の車やスピードの出る車の場合、危険を感じる。縁石やペイントによって区別できないか。	学校で要望されている縁石を設置すると、大型車への通行規制を行うことになるため難しい。速度規制についても30kmへと変更したこともあり、通学路の変更を検討したい。	学校教育担当	未定
						建設課	H28済
8	28-4	県道 上小川停車場線	頃藤地区仲沢地内	通学時の児童生徒の歩行中において、車両の通過時退避する場所の確保が困難であり、危険が伴う。	要望で提出されたような道路拡張、歩道の設置等はすぐに対応は難しい。通学児童が現状で危険であれば学校と検討を行い通学路変更等を検討していきたい。	学校教育担当	随時対応
9	29-5	県道32号線と323号線	大子町頃藤4934付近	道幅が狭い。大型車も通行し、スピードが出ている。	通学路の変更は難しい。線のラインを引き、ドライバーへの注意喚起を行うことが対応として考えられるが、どこまで引いて良いものか判断が難しい。後で現地調査を行い、検討したい。	大子工務所	H29済
10	30-6	町道5408線	上小川小体育館裏駐車場からの出入り口	町道に出る際、見通しが悪い。（西金方面のスクールバスが、登下校時に利用）	学校敷地内なので、教育委員会で現場を確認し対応する。	教育委員会	未定
11	1-6	県道 大子美和線 県道 上小川停車場線	頃藤4934番地	道幅が狭い。大型車も通行し、スピードが出ている。また、大子方面から上小川駅へ出る左カーブは見通しが悪く急である。	グリーンベルト設置	大子工務所	R2.2済
12	1-7	町道5106号線	国道118号～南中学校	道幅が狭く、片側の側溝に蓋が敷設されていない。車両の通行が多いため通学の際に危険である。	側溝蓋の敷設及び歩行帯の確保をするため、道路改良工事を実施する（R2測量・設計完了）。	建設課	R3～R4
13	1-20	町道5099号線	町営住宅～特別支援学校	区画線が消えている。	区画線や路面表示を実施する（R2測量・設計完了）。	建設課	R3～R4

生瀬小学校								
No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	
1	24-3	国道461号	大子町大字小生瀬入合地内入合入口バス停付近	見通しが悪いカーブのあるバス停付近の横断が危険。	停留所の変更	生瀬小学校	H25.9済	
2	25-10	町道209号線	大子町大字内大野生瀬中から下組の道路安全協会からの依頼により点検した場所	道路が狭く、地震後の段差も有り危険である。	ガードレールの設置（86m） 横断歩道の塗り直し	建設課	H25.9済	
3	25-11	町道4020号線	大子町大字外大野月之内地内道路脇	土砂崩れが有り危険。	交通安全指導 （個人所有の山林につき所有者へ継続し要望する）	学校教育担当	H25.5済	
4	25-12	国道461号	大子町大字小生瀬宿地内小生瀬保育所 入口付近	下り坂カーブで車の速度が高く危険。	交通安全指導 （保護者による立哨指導の実施）	生瀬小学校	H26.3済	
5	25-13	国道461号	大子町大字小生瀬羽抜地内道路	カーブのある下り坂の車の速度が高く危険。	滑り止め舗装	大子工務所	H25.8済	
6	27-12	主要地方道常陸太田大子線	生瀬小下（入口）	坂道の途中に位置し、通過する車の速度が脅威	地形的な問題の解決はできないが、スクールゾーンの表示や通学路看板の設置などで注意喚起を促し、通行車両の速度抑制を行うことで対応したい。スクールゾーンの再塗装の実施。	建設課	H28済	
7	28-5	県道33号線	高柴（生瀬小前）	横断歩道塗装の劣化	平成28年度に再塗装実施済み	大子警察署	H28済	
8	29-6	主要地方道常陸太田大子線	生瀬小学校下の道路	大雨の後、歩道に水がたまって歩けない。	雨水の貯留状況を確認し、貯留する箇所に側溝等を整備し、排水処理を行うことで対応。	大子工務所	H30.10済	
9	29-7	小生瀬宿(旧郵便局)	小生瀬宿	路側帯（白線）の表示が消えて見えない。	時期を見て白線の再塗装を検討。	建設課	R3以降	
10	30-7	国道461号線下	新月居トンネル（生瀬小方面側）	道路の一部に陥没が見られ、歩みにくい。	地図上では、法面扱いであり、主体がどこになるのか明確になっていない。対応部署を確認中。	検討中	未定	
11	1-8	町道	弘陽電機㈱生瀬工場 付近	路側帯（白線）の表示が消えている状況。	路側帯（白線）の標示	建設課	R3以降	
12	2-10	町道 4202号線	小生瀬 蛇木橋（豊田りんご園付近）	橋の幅が狭く、自動車とのすれ違いなどの際に危険を感じる。	検討中	建設課	未定	

大子中学校							
No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	25-15	県道 梨野沢・大子線	大子町大子21番地 JR浅川街道踏切	道幅狭く、歩道が無い	交通安全指導 (JRへの歩道設置を継続し要望する)	学校教育担当	H24.9済
2	26-1	県道 梨野沢大子線	大子清流高校脇	道路脇の草が道路にはみ出ている。	JR側から繁茂していると確認できるため、JRに要望を行う。	学校教育担当	H28済
3	27-16	国道461号	近町地内	路面凍結等により通学する生徒が危険	調査業務が実施されており、視距改良対策については対応中。	大子工務所	整備中
4	28-6	国道461号	大子駅前(本町交差点)	ポールが立っていることで自転車が道路側へはみ出で危険	歩行者の安全のために設置したものであり、撤去はできない。 また、現状を考えると道路拡張は難しい。交通安全指導で対応していきたい。	学校教育担当 大子中学校	H28済
5	29-8	主要地方道大子那須線(旧118号)	矢田付近(第一棚倉街道踏切の川山より丁字路)	登下校時、交通量が多く、横断歩道を渡るのが危険な状態である。	現在の交通状況を勘案し、路面表示等での対応を検討を進める。また、白線の再塗も執り行う。	大子警察署	H29済
6	29-9	国道461号	大子町役場前交差点から西へ100mのT字路	自動車と自転車の出会い頭の交通事故が続いている。	カーブミラーの設置を検討したい。町道側からの合流に危険があるため町建設課で設置場所等について検討を進める。(申請及び設置)なお、警察においても一時停止を申請しており、そちらの手続きは平成30年中に完了した。	大子警察署	H30.9済
					建設課	H30済	
7	30-5	県道 石井大子線	中郷 唐竹久保付近	道が曲がりくねっており、見通しが悪い	視距改良事業を行い、道路の見通しを改善する。	大子工務所	R2済
8	30-8	国道118号線	大子中入口交差点	登下校時、生徒が信号待ちで歩道に溢れる状態になってしまい、危険。	信号機の制御を見直し、横断時間を延ばせるように調整する。 また、通学指導でも対応する。	大子警察署	H30済
9	30-9	県道 梨野沢大子線	浅川 浅川橋付近	歩道が途中で途切れており、朝の通学時に車とすれ違う機会が多いので危険である。	路側帯を延長し、通学時の安全性を確保する。	大子工務所	R1.7済
10	1-9	国道118号線	久野瀬公民館～油研入口～齋藤板金まで	春から夏は草が通行の妨げになり、冬は、雪が降ると路面の凍結になる。	6月下旬からお盆前の期間で除草作業を実施する。	大子工務所	随時対応
11	1-10	久野瀬橋を含む付近の町道	南田気～久野瀬橋	冬季に凍結等で滑りやすい。	凍結時に融雪剤を配布する。	建設課	随時対応
12	2-2	県道 大子那須線	大子町大字袋田(やみぞから茨城交通まで)	直線道路なのでスピードを出す車が多い。	スピードの出し過ぎなど、見回りをを行い対応する。	大子警察署	随時対応
13	2-11	町道3242号線	大子町大字池田地内(大子中学校付近)	蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	改良舗装工 L=350m カラー舗装、側溝蓋設置	建設課	R3対応

大子西中学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-7	県道 須賀川大子線	大子町初原 大子西中入口付近	交通量が多く、信号機の新設を要望	通学路強調シート設置 ダイヤ・停止の表示	大子警察署	H26.6済 H26.3済
2	24-8	県道 須賀川大子線	大子町上岡 御免沢入口付近	交通量が多く、信号機の要望	通学路強調シート設置 ダイヤ・停止の表示	大子警察署	H26.6済 H26.3済
3	29-10	町道203号線	芦野倉・宿	竹が道路の上の方に伸び、薄暗く街灯も無い。道幅も狭く、東日本大震災の影響で道路がゆがんでいるので転倒の危険がある。	27-5と近い箇所。道路の拡幅は困難なため、通学路看板を設置するなどして、注意喚起を行う等の対応も検討したい。	学校教育担当	随時対応
4	29-11	町道108号線	埴・埴入口からの坂道	急な坂道とカーブで視界が悪く、交通事故の可能性が高い。	該当箇所については、建設課で既に3箇所ほどカーブミラーを設置している。今後問題があれば適宜対応を行う。	学校教育担当 建設課	随時対応 H29済
5	29-12	町道2308号線	山田入口から山田橋まで	道幅が狭く、生理に囲まれ見通しが悪い。	現地確認を行ったところ、一定の幅員は確保されており、見通しが悪いようなところも見受けられなかった。検討の結果、現時点では問題はないと判断した。	建設課	H30済
6	1-11	町道205号線	初原：恵庭ヶ沢	道路脇が山林で視界が悪く街灯が少ない。	街路灯の増設	財政課	未定
7	1-12	国道461号線	鷲巣橋付近のカーブ	道路が大きくカーブしているが、通る車は大変スピードを出しており危険。	対応策を検討中	大子工務所	未定
8	1-19	県道 梨野沢大子線	下金山橋～四道バス停	歩車道が区分されていないので、自転車通学の際に危険である。	歩道設置工事を実施する。	大子工務所	未定 (R3用地測量予定)
9	2-3	県道205号線	佐原橋付近の歩道	自転車通行可の歩道と橋の接続部分に段差があり、自転車で通行していると、自転車が弾んで転倒などの危険がある。	道路の段差解消	大子工務所	R3.4

南中学校							
No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-9	国道118号	大子町頃藤3580 水子地藏付近	歩道の中ほどに標識がある	標識移設	大子工務所	H24.9済
2	24-10	主要地方道大子美和線	大子町大沢5962 一本松付近	崖崩れ後の応急処置により、道幅が狭い	道路改良工事	大子工務所	H26.3済
3	29-14	国道118～会津屋への道	頃藤4996番地1	国道から旧道への路は急な下り坂となり、道幅も狭い。対向車が来た時に危険である。	側溝への蓋の設置を行うことで検討したい。また、ガードレールの延長についても検討を進める。	建設課	H31済 (原材料支給により側溝蓋敷設)
4	29-15	大子美和線	アップルラインと美和線の交差点付近	該当箇所の道路は道幅が狭く、通学時にも危険と思われる。	改良工事の早期完了を目指す。(早急な車道と歩道の分離により、通学する児童生徒の安全を確保する。)	大子工務所	H30済
5	30-10	国道118号線	下津原 バス停山造付近	歩道が無く、通学時に車が近くを通過するので、危険である。	歩道を整備し、安全性を確保する。	大子工務所	H30応急対応済 (グリーンベルト、通学路標識設置)
6	1-13	国道118号線	頃藤3357番地	学校から西金方面に向かう際に長い坂があり、下校時に転倒や車道側に飛び出す危険ある。	防護パイプ設置	大子工務所	R2済
7	1-14	県道 諸沢西金停車場線	国道118号線～湯沢方面バイパス	街路灯が少なく通行が危険である。	対応策を検討中	大子工務所	未定

生瀬中学校							
No	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	24-11	町道209号線	大子町大生瀬立神付近	横断歩道の路面表示が薄くなっている	横断歩道の塗り直し	大子警察署	H24.9済
2	25-16	国道461号	大子町小生瀬羽抜田付近	カーブのある下り坂の車の速度が高く危険	滑り止め舗装	大子工務所	H25.8済
3	27-13	町道210号線 (アップルライン)	宮平地内	急勾配な坂道でカーブがきつく車からは歩行者が見えない。R349里美方面から、大子町、栃木、福島方面へ通過する車が多い。信号、民家がないためスピードが出ている。	該当箇所を通学路として使う生徒の状況等を確認し、場合によってはルートの変更も検討する。	生瀬中学校 学校教育担当	随時対応
4	27-14	町道106号線	内組地内	歩道がなく、道幅が狭い箇所	車道が2車線有り、これ以上道路を広げて歩道を設置することは困難である。しかし、通学路でもあるため防犯灯などの設置を検討し通行車両への注意喚起を行ってきたい。	財政課	H28済
5	27-15	一般県道下関河内 小生瀬線	月の内地内	歩道がなく、街路灯も無い。交通量は多くないが、スピードを出す車が多い。	歩道を設置することは用地の問題から困難である。また、街路灯については地元要望の箇所について設置した経緯もあることから、街路灯が点灯しているか確認を行う。	大子工務所	H27済
6	28-7	常陸太田・大子線	堀切峠～根本十字路	堀切峠の頂上付近で沢水が流れ出し歩道に採石がでる。	民地側の山からの水が土砂を含んで流れだし、グレーチング等で抑えているが許容量を超える。現地調査を行い検討したい。 ・グレーチングの設置を実施。	大子工務所	H28済
7	30-11	町道209号線	大生瀬 立神～軍兵六	道路の側溝の蓋が無い箇所がある他、落石の危険性が高い箇所がある。	側溝に蓋を補充する。落石の危険性がある箇所については、県の治山事業において要望する。	建設課	H30.9済 (側溝蓋敷設)
						農林課	H30.9済 (治山事業要望)
8	1-15	常陸太田大子線	生瀬中下 大野橋付近	側溝の陥没、橋梁部の段差、側溝部の段差	段差、陥没の解消	大子工務所	R2.3済
9	1-16	常陸太田大子線	大生瀬 日照	急カーブだが、歩道がなく危険。	対応策を検討中	大子工務所	未定
10	1-17	国道461号線	小生瀬	歩道への立木の枝のせり出しや、雑草がある。	立木の剪定を行う。雑草は除草工事で対応する。	大子工務所	随時対応
11	1-18	下関河内小生瀬線	外大野	切り通しが崩れ、土砂が道路に散乱している。	対応策を検討中	大子工務所	未定
12	2-4	県道 下関河内小生瀬線	大子町大字外大野	冬季に凍結が1カ月以上続く。	重点的な除雪と融雪剤の常備	大子工務所	随時対応
13	2-5	県道 北茨城大子線	大子町大字高柴字京塚	T字路の防風林が繁り、見通しが悪い。	防風林の伐採、又はミラーの設置	検討中	未定
14	2-6	町道4 2 4 5号線	小生瀬 水根 諏訪神社付近	500mにわたり側溝に蓋がない。	側溝蓋の敷設及び歩行帯の確保などを検討する。	建設課	R3以降
15	2-7	町道 1 0 5号線	大生瀬 真瀬の久保 (大生瀬トンネルから300m付近)	舗装道路の劣化	舗装工事を検討。	建設課	R3以降

だいご小学校
大子中学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		町道113号線	大子町大字冥賀地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	歩行帯改良・待避所設置 L=2.5km カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	R1.12済
2		町道204号線	大子町大字冥賀地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	歩行帯改良・待避所設置 L=2.9km カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	H30.3済
3		町道102号線	大子町大字池田地内	蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	改良舗装工 L=2.6km カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	R3.3済
4		町道115号線	大子町大字下野宮地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	歩行帯改良 L=2.0km カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	R3予定（整備中）

旧黒沢小学校
大子中学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		町道217号線	大子町大字北吉沢地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	歩行帯改良・待避所設置 L=2.6km カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	H30.3済

依上小学校
大子西中学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		町道109号線	大子町大字下金沢地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	改良舗装 L=900m カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	H25済

上小川小学校
南中学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	29-13	南中正門～国道118号	榎藤3708番地	正門を出て国道に向かう道路の道幅が狭いため、見通しも悪く危険である。	現地確認を行い検討をした結果、一定の幅員は確保されており、外側線も見やすく明示されているので、現時点では通学には支障の無いものと判断した。	建設課	H30済
2	2-8	県道 上小川停車場線	上小川駅前ロータリー付近	駅前に交通標識等がなく車両の進入経路が不規則なため、歩行者が危険である。	検討中	検討中	未定

生瀬小学校
生瀬中学校

No.	番号	路線名	個所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
1		町道209号線	大子町大字内大野地内	幅員4m未満と狭小で蓋のないU字溝が大部分であり、通行する際に自動車と急接近し危険な状況。	歩行帯改良・待避所設置 L=1.8km カラー舗装、側溝蓋の設置（安全な通学空間を創るみちづくり）	建設課	H28済