

大子町立小・中学校施設の耐震2次診断結果

耐震2次診断結果及び耐震補強計画等について公表いたします。

学校名	種別	面積 (㎡)	建築年	診断結果	耐震補強 計画等
大子中学校	校舎A棟(鉄筋 コンクリート造・3階建)	4,512	昭和45年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強・大規模改造 工事済み 平成23年3月23日
大子中学校	校舎B棟 (鉄骨造・2階建)	1,028	昭和46年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強・大規模改造 工事済み 平成22年11月2日
大子中学校	屋内運動場(鉄筋コン クリート造・鉄骨造2階建)	1,598	昭和47年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強・大規模改造 工事済み 平成22年11月2日
上小川小学校	校舎(鉄筋 コンクリート造・2階建)	1,857	昭和56年	耐震性能が確保 されている	補強不要
依上小学校	屋内運動場 (鉄骨造2階建)	883	昭和53年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強工事済み 平成25年10月3日
さほら小学校	屋内運動場 (鉄骨造2階建)	655	昭和49年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強・大規模改造 工事済み 平成25年12月11日
南中学校	校舎(鉄筋 コンクリート造・3階建)	2,556	昭和51年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強・改修 工事済み 平成25年12月27日
南中学校	屋内運動場 (鉄骨造2階建)	923	昭和53年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強工事済み 平成25年10月31日
依上小学校	校舎(鉄筋 コンクリート造・3階建)	1,918	昭和43年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.3以下)	耐震補強工事済み 平成28年3月15日
袋田小学校	屋内運動場 (鉄骨造2階建)	681	昭和56年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.4以下)	耐震補強工事済み 平成27年11月4日
生瀬中学校	屋内運動場 (鉄骨造2階建)	892	昭和52年	耐震性能が確保 されていない (最小Is値0.5以下)	耐震補強工事済み 平成27年10月15日
袋田小学校	校舎(木造・2階建)	1,197	昭和33年	耐震性能が確保 されていない (最小Iw値0.5以下)	耐震補強工事済み 平成27年10月15日