

10月13日(日)被災直後の様子



国道461号旧大子町役場交差点 (旧大子町役場2階から撮影)



国道461号常陸大子駅前付近



J R水郡線常陸大子運輸区 ※



常陽銀行大子支店付近





水が引いた直後の様子（国道461号旧大子町役場交差点）



敷地に流れ込んだ大量の漂着物（旧大子町役場北側駐車場）



浸水したパチンコ店（小久慈地区） ※



一面泥に覆われた中心市街地（泉町新道）



欄干にかかった大量の漂着物（松沼橋） ※



久慈川の越水によりえぐられたアスファルト（池田地区バイパス商店街） ※



県道大子那須線を乗り越えてきた久慈川の越水（矢田地区） ※



久慈川の越水により甚大な被害を受けた自動車販売店（久野瀬地区） ※



漂着した大量の流木（袋田地区） ※



流失したJR水郡線第六久慈川橋梁（袋田地区） ※





増水して濁流と化した久慈川（南田気橋） ※



久慈川の増水により甚大な被害を受けたキャンプ場（頃藤地区） ※

## 災害ボランティアによる支援



県立佐竹高校様による浸水文書の救出支援（旧大子町役場）



災害ボランティアセンターでの受付（文化福祉会館まいん）